



CITTÀ DI MONCALIERI  
SERVIZIO CIMITERIALE

Tel. 011/6401 420

e-mail: [segreteria.servizialcittadino@comune.moncalieri.to.it](mailto:segreteria.servizialcittadino@comune.moncalieri.to.it).

---

---

DOCUMENTAZIONE

**AREE CIMITERILI TOMBE IN STATO DI ABBANDONO**  
**(n. 12 CRIPTE )**  
**CIMITERO URBANO MONCALIERI**  
Strada TORINO N. 45




---

---

Moncalieri, GENNAIO 2016



# tombe in stato di abbandono planimetria non in scala





**CITTÀ DI MONCALIERI**

Servizio Cimiteriale

Tel. 011/6401 420

e-mail:segreteria.serviziacittadino@comune.moncalieri.to.it.

<b>LOTTO 1</b> <b>Tomba N.:9/1</b>	<b>Campo:campo vecchio</b>
<b>Concessionario:</b> Foglia Giuseppina in Piglia	
<b>Anno concessione:</b> 1882	<b>Tipo Concessione:</b> Perpetua
	
<b>Foto: 1</b>	<b>Foto: 2</b>
<b>Stato di conservazione:</b>	<b>Caratteristiche:</b>
<b>Buono</b> <input type="checkbox"/>	<b>Ingombro:</b> 1/2 di porzione di arcata
<b>Degradato</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>N. Loculi:</b> 6
<b>Fortemente Degradato</b> <input type="checkbox"/>	<b>Elementi di pregio</b>
<b>Presenza di vegetazione</b> <input type="checkbox"/>	nessuno
<b>Relazione Tecnica:</b>	
<p>La tomba è in mattoni con un piano di calpestio in pietra. Addossata alla parete del muro di cinta del campo vecchio c'è una lapide in marmo di carrara sormontato da una croce. Botola di chiusura con scale d'ingresso su viale, muri perimentrali e soletta in mattoni in buone condizioni, occorre ristrutturazione esterna. Si riscontrano due infiltrazioni sul lato destro dovute al piano di calpestio deterioratosi negli anni. Attualmente Tumulate n° 4 salme e probabilità di trovare n°2 cassetine ossario, ma vista le date di decesso i 6 loculi potrebbero con le misure non trovarsi più a norma, solo in fase di estumulazione sarà possibile verificare quanto sopra. La spesa per estumulazioni si aggira intorno ai 2000,00 €</p>	

10024 – Moncalieri (TO) – Piazza Vittorio Emanuele II - P.I. 01577930017

[www.comune.moncalieri.to.it](http://www.comune.moncalieri.to.it)

**CITTÀ DI MONCALIERI**

Servizio Cimiteriale

Tel. 011/6401 420

e-mail: segreteria.serviziocittadino@comune.moncalieri.to.it.

<b>LOTTO 2</b> <b>Tomba N.:13/3</b>	<b>Campo: campo vecchio</b>
<b>Concessionario: Navaretti Emilio</b>	
<b>Anno concessione: 17/10/1879</b>	<b>Tipo Concessione: Perpetua</b>
	
<b>Foto: 3</b>	<b>Foto: 4</b>
<b>Stato di conservazione:</b>	<b>Caratteristiche:</b>
<b>Buono</b> <input type="checkbox"/>	<b>Ingombro:</b> 1/3 di porzione di arcata
<b>Degradato</b> <input type="checkbox"/>	<b>N. Loculi:</b> 5
<b>Fortemente Degradato</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Elementi di pregio</b>
<b>Presenza di vegetazione</b> <input checked="" type="checkbox"/>	sarcofago in pietra lavorato
<b>Relazione Tecnica:</b>	
<p>La tomba è in mattoni, il fosso è sormontato da un sarcofago in marmo di carrara consumato dagli agenti atmosferici. Addossata alla parete del muro di cinta del campo santo c'è una lapide in marmo di carrara scolpita su cui si distinguono lievemente ancora le raffigurazioni degli stemmi dei casati. Resta la traccia di un'ogiva ormai perduta.</p> <p>La botola sul viale è rotta, e in fase di ristrutturazione dell'intera cripta si richiede il futuro ingresso da botola su vestibolo. Al suo interno la piccola volta in mattoni presenta una crepa passante, il piano di calpestio costituito da cinque lastre in pietra di luserna sono quasi tutte crepate in vari punti, risultano infiltrazioni dalla botola. Si presentano n°3 salme tumulate e un loculo è adibito a forse due cassettoni ossario, rimane un loculo vuoto. Solo due salme hanno nome visibile. La spesa per estumulazioni si aggira intorno ai 1500,00 €</p>	

10024 – Moncalieri (TO) – Piazza Vittorio Emanuele II - P.I. 01577930017

[www.comune.moncalieri.to.it](http://www.comune.moncalieri.to.it)





**CITTÀ DI MONCALIERI**

Servizio Cimiteriale

Tel. 011/6401 420

e-mail:segreteria.serviziocittadino@comune.moncalieri.to.it.

<b>LOTTO 3</b> <b>Tomba N.:21/2</b>	<b>Campo:campo vecchio</b>
<b>Concessionario: Marmori Giovanni e Filiberto</b>	
<b>Anno concessione: 2/5/1871</b>	<b>Tipo Concessione:Perpetua</b>
	
<b>Foto: 5</b>	<b>Foto: 6</b>
<b>Stato di conservazione:</b>	<b>Caratteristiche:</b>
<b>Buono</b> <input type="checkbox"/>	<b>Ingombro:</b> 1/3 di porzione di arcata
<b>Degradato</b> <input type="checkbox"/>	<b>N. Loculi:</b> 4
<b>Fortemente Degradato</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Elementi di pregio</b>
<b>Presenza di vegetazione</b> <input type="checkbox"/>	nessuno
<b>Relazione Tecnica:</b>	
<p>La tomba è in mattoni, il piano di calpestio e soletta in cemento armato in fase di sgretolamento, la botola d'ingresso rimane sul viale. Delle decorazioni resta solo un frammento della lapide. Il muro di sinistra confinante con la tomba MOSCA, ha ceduto, come anche parte di entrambe le solette. Tutta l'area è stata delimitata. Si presenta n° 1 salma tumulata e forse una cassettona ossario in legno. Nessun nome visibile. La spesa per estumulazioni si aggira intorno ai 600,00 €. Si rende necessario contattare la Famiglia MOSCA per la ristrutturazione condivisa di entrambe le tombe confinanti.</p>	

10024 – Moncalieri (TO) – Piazza Vittorio Emanuele II - P.I. 01577930017

[www.comune.moncalieri.to.it](http://www.comune.moncalieri.to.it)

**CITTÀ DI MONCALIERI**

Servizio Cimiteriale

Tel. 011/6401 420

e-mail:segreteria.serviziocittadino@comune.moncalieri.to.it.

<b>LOTTO 4</b> <b>Tomba N.:34/2</b>	<b>Campo:campo vecchio</b>
<b>Concessionario:</b> Arpino Giuseppe	
<b>Anno concessione:</b> prima del '900	<b>Tipo Concessione:</b> Perpetua
	
<b>Foto: 7</b>	<b>Foto: 8</b>
<b>Stato di conservazione:</b>	<b>Caratteristiche:</b>
<b>Buono</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Ingombro:</b> 1/3 di porzione di arcata
<b>Degradato</b> <input type="checkbox"/>	<b>N. Loculi:</b> 5
<b>Fortemente Degradato</b> <input type="checkbox"/>	<b>Elementi di pregio</b>
<b>Presenza di vegetazione</b> <input type="checkbox"/>	lapide con decori floreali
<b>Relazione Tecnica:</b>	
<p>La tomba è in mattoni con un piano di calpestio in cementoarmato rivestito in graniglia. Addossata alla parete del muro di cinta del campo santo c'è una lapide in marmo di carrara decorata con motivi floreali. La botola sul viale è da sostituire in quanto pericolosa date le enormi dimensioni, inoltre rende possibile l'infiltrazioni, le scale sono in buone condizioni ma i muri di sostegno della botola sono da ristrutturare. Si richiede apertura di una nuova botola su vestibolo, il quale risulta in buone condizioni. Si presentano n° 3 salme tumulate e probabilmente n° 3 cassetine ossario. La spesa per estumulazioni si aggira intorno ai 1500,00 €</p>	

10024 – Moncalieri (TO) – Piazza Vittorio Emanuele II - P.I. 01577930017



[www.comune.moncalieri.to.it](http://www.comune.moncalieri.to.it)

**CITTÀ DI MONCALIERI**

Servizio Cimiteriale

Tel. 011/6401 420

e-mail:segreteria.serviziocittadino@comune.moncalieri.to.it.

<b>LOTTO 5</b> <b>Tomba N.:55/3</b>	<b>Campo: campo vecchio</b>
<b>Concessionario:</b> Cigala conte Carlo	
<b>Anno concessione:</b> 11/10/1873	<b>Tipo Concessione:</b> Perpetua
	
<b>Foto: 9</b>	<b>Foto: 10</b>
<b>Stato di conservazione:</b>	<b>Caratteristiche:</b>
<b>Buono</b> <input type="checkbox"/>	<b>Ingombro:</b> 1/3 di porzione di arcata
<b>Degradato</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>N. Loculi:</b> 2
<b>Fortemente Degradato</b> <input type="checkbox"/>	<b>Elementi di pregio</b>
<b>Presenza di vegetazione</b> <input type="checkbox"/>	Statua in pietra arenaria e bassorilievo raffigurante due leoni che sostengono lo stemma familiare
<b>Relazione Tecnica:</b>	
La tomba è in mattoni, il piano di calpestio in è pietra di luserna. Il coperchio della botola in cemento rimane sul viale e non come da foto. A delimitare lo spazio occupato dal pavimento della tomba sono presenti due trochi in cemento. Addossata alla parete del muro di cinta del campo santo c'è una lapide in marmo di carrara sormontata da un timpano decorato con un bassorilievo raffigurante due leoni che sostengono uno stemma familiare oramai eroso dagli agenti atmosferici. La struttura interna è in buone condizioni, ma si consiglia una riprogettazione totale in quanto i due loculi presenti non rispettano più le norme attualmente vigenti. La cripta è solo alta un metro. Si presentano n° 2 salme tumulate e probabili cassetine ossario. La spesa per estumulazioni si aggira intorno ai 1000,00 €	

10024 – Moncalieri (TO) – Piazza Vittorio Emanuele II - P.I. 01577930017

[www.comune.moncalieri.to.it](http://www.comune.moncalieri.to.it)





**CITTÀ DI MONCALIERI**

Servizio Cimiteriale

Tel. 011/6401 420

e-mail:segreteria.serviziocittadino@comune.moncalieri.to.it.

<b>LOTTO 6</b> <b>Tomba N.:61/1</b>	<b>Campo:campo vecchio</b>
<b>Concessionario: Lubatti francesco</b>	
<b>Anno concessione: 8/2/1867</b>	<b>Tipo Concessione:Perpetua</b>
	
<b>Foto: 11</b>	<b>Foto: 12</b>
<b>Stato di conservazione:</b>	<b>Caratteristiche:</b>
<b>Buono</b> <input type="checkbox"/>	<b>Ingombro:</b> 1/3 di porzione di arcata
<b>Degradato</b> <input type="checkbox"/>	<b>N. Loculi:</b> unico e condiviso
<b>Fortemente Degradato</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Elementi di pregio</b>
<b>Presenza di vegetazione</b> <input type="checkbox"/>	nessuno
<b>Relazione Tecnica:</b>	
<p>La tomba è in mattoni, sul piano di calpestio in pietra di luserna è collocata una lapide in granito. Addossata alla parete del muro di cinta del campo santo c'è una lapide anch'esse in granito. I testi e le decorazioni sono in metallo. L'ingresso della tomba è delimitato da due basse colonne in granito perché la botola è su viale, si consiglia una riprogettazione totale, dato il fatto che vi sono i resti due bare non tumulate individualmente, ma poste una affianco all'altra più una cassetta ossario in legno, non vi sono targhette di riconoscimento. La cripta è solo alta un metro. La spesa per estimulazioni si aggira intorno ai 1000,00 €.</p>	





**CITTÀ DI MONCALIERI**

Servizio Cimiteriale

Tel. 011/6401 420

e-mail: segreteria.serviziocittadino@comune.moncalieri.to.it

<b>LOTTO 7</b> <b>Tomba N.:78/1</b>	<b>Campo: campo vecchio</b>
<b>Concessionario:</b> Ruella Antonio	
<b>Anno concessione:</b> 30/10/1879	<b>Tipo Concessione:</b> Perpetua
	
<b>Foto: 13</b>	<b>Foto: 14</b>
<b>Stato di conservazione:</b>	<b>Caratteristiche:</b>
<b>Buono</b> <input type="checkbox"/> <b>Degradato</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Fortemente Degradato</b> <input type="checkbox"/>	<b>Ingombro:</b> 1/2 di porzione di arcata <b>N. Loculi:</b> unico e condiviso
<b>Presenza di vegetazione</b> <input type="checkbox"/>	<b>Elementi di pregio</b> Cancellata in ferro battuto con crocifisso rubato
<b>Relazione Tecnica:</b>	
<p>La tomba è in mattoni con piano di calpestio in pietra di luserna suddiviso in quattro pietre, tra le quali due crepate, è delimitato da una cancellata in ferro battuto in fase di sgretolamento. E' presente un basamento decorato realizzato in cemento e pietra dal quale fuoriesce il troncone di un profilo metallico a cui era probabilmente ancorata una statua. Si richiede una riprogettazione totale, sia perché la tomba confinante è probabilmente senza più concessionario e sia perché vi sono i resti di due bare non tumulate individualmente, ma poste una sull'altra, perciò non più a norma con gli art. del D.P.R. 285/1990. La cripta è solo alta un metro e larga uguale. La spesa per le estumulazioni si aggira intorno ai 1000,00 €.</p>	

10024 – Moncalieri (TO) – Piazza Vittorio Emanuele II - P.I. 01577930017

[www.comune.moncalieri.to.it](http://www.comune.moncalieri.to.it)





## CITTÀ DI MONCALIERI

Servizio Cimiteriale

Tel. 011/6401 420

e-mail: segreteria.serviziocittadino@comune.moncalieri.to.it.

<b>LOTTO 8</b> <b>Tomba N.:10/1</b>		<b>Campo:Primo ampliamento</b>
<b>Concessionario:</b> S.A.R.I. Principessa Maria Clotilde di Savoia ved. Bonaparte		
<b>Anno concessione:</b> 1893		<b>Tipo Concessione:</b> Perpetua
		
<b>Foto: 19</b>		<b>Foto: 20</b>
<b>Stato di conservazione:</b>		<b>Caratteristiche:</b>
Buono <input type="checkbox"/>		<b>Ingombro:</b> 1/2 di porzione di arcata
Degradato <input checked="" type="checkbox"/>		<b>N. Loculi:</b> 8 + ossario
Fortemente Degradato <input type="checkbox"/>		<b>Elementi di pregio</b>
Presenza di vegetazione <input checked="" type="checkbox"/>		Stemma in marmo della casa reale
<b>Relazione Tecnica:</b>		
<p>La tomba è in mattoni con un piano di calpestio in calcestruzzo armato. Addossata alla parete del muro di cinta del campo santo intonacato, c'è parte di una lapide in marmo di carrara sormontato dallo stemma della casa reale. 7 loculi sono occupati da dipendenti di casa Savoia ed un vuoto. La tomba è stata ristrutturata nel 1967. La struttura in ottime condizioni, ma si richiede la botola d'ingresso su vestibolo in quanto vi sono attualmente infiltrazioni dalla botola su viale. Si presentano n° 7 salme tumulate e n° 4 cassette ossario. La spesa per estumulazioni si aggira intorno ai 2700,00 €</p>		

10024 – Moncalieri (TO) – Piazza Vittorio Emanuele II - P.I. 01577930017



[www.comune.moncalieri.to.it](http://www.comune.moncalieri.to.it)

**CITTÀ DI MONCALIERI**

Servizio Cimiteriale

Tel. 011/6401 420

e-mail:segreteria.serviziocittadino@comune.moncalieri.to.it.

<b>LOTTO 9</b> <b>Tomba N.:13/2</b>	<b>Campo:Primo ampliamento</b>
<b>Concessionario:</b> Peziardi Rosa ved. Tosi	
<b>Anno concessione:</b> contr.555 del 21/3/1914	<b>Tipo Concessione:</b> Perpetua
	
<b>Foto: 21</b>	<b>Foto: 22</b>
<b>Stato di conservazione:</b>	<b>Caratteristiche:</b>
<b>Buono</b> <input type="checkbox"/>	<b>Ingombro:</b> 1/2 di porzione di arcata
<b>Degradato</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>N. Loculi:</b> 8
<b>Fortemente Degradato</b> <input type="checkbox"/>	<b>Elementi di pregio</b>
<b>Presenza di vegetazione</b> <input checked="" type="checkbox"/>	nessuno
<b>Relazione Tecnica:</b>	
<p>La tomba è in mattoni con decorazioni (colonne, basamento e timpano) in calcestruzzo, il piano di calpestio in cemento armato sicuramente da sondare in quanto ricoperta da molta vegetazione. Il pavimento è delimitato da una cancellata in ferro battuto fatiscente. La struttura in discrete condizioni, ma si richiede la botola d'ingresso su vestibolo in quanto vi sono attualmente infiltrazioni dalla botola su viale e muri di confine. Risulta necessario un intervento condiviso con le cripte di destra adiacenti. Si presentano n° 9 salme tumulate di cui una lasciata nel corridoio come da foto, e forse, alcune cassettoni ossario. La spesa per le estumulazioni si aggira intorno ai 3000,00 €</p>	

10024 – Moncalieri (TO) – Piazza Vittorio Emanuele II - P.I. 01577930017

[www.comune.moncalieri.to.it](http://www.comune.moncalieri.to.it)





**CITTÀ DI MONCALIERI**

Servizio Cimiteriale

Tel. 011/6401 420

e-mail:segreteria.serviziacittadino@comune.moncalieri.to.it.

<b>LOTTO 10</b> <b>Tomba N.:14/1</b>	<b>Campo:Primo ampliamento</b>
<b>Concessionario:</b> Ghersi Pietro	
<b>Anno concessione:</b> contr.327 del 17/6/1903	<b>Tipo Concessione:</b> Perpetua
	
<b>Foto: 23</b>	<b>Foto: 24</b>
<b>Stato di conservazione:</b>	<b>Caratteristiche:</b>
<b>Buono</b> <input type="checkbox"/>	<b>Ingombro:</b> 1/2 di porzione di arcata
<b>Degradato</b> <input type="checkbox"/>	<b>N. Loculi:</b> 8
<b>Fortemente Degradato</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Elementi di pregio</b>
<b>Presenza di vegetazione</b> <input type="checkbox"/>	nessuno
<b>Relazione Tecnica:</b>	
<p>La tomba è in mattoni il piano di calpestio in cemento armato. Il pavimento è delimitato da una cancellata in ghisa fatiscente. La lapide a muro è in marmo di carrara consumato dal tempo. La soletta presenta una crepa, ma nell'insieme la struttura è discreta. Si richiede una nuova botola su vestibolo perchè dalla botola sul viale si evidenziano infiltrazioni d'acqua. Si presentano n° 7 salme tumulate di cui solo tre hanno nome visibile, e forse, alcune cassetine ossario. La spesa per le estumulazioni si aggira intorno ai 2400,00 €</p>	

10024 – Moncalieri (TO) – Piazza Vittorio Emanuele II - P.I. 01577930017

[www.comune.moncalieri.to.it](http://www.comune.moncalieri.to.it)





**CITTÀ DI MONCALIERI**

Servizio Cimiteriale

Tel. 011/6401 420

e-mail:segreteria.servizialcittadino@comune.moncalieri.to.it.

<b>LOTTO 11</b> <b>Tomba N.:14/2</b>	<b>Campo:Primo ampliamento</b>
<b>Concessionario:</b> De Biler Arturo	
<b>Anno concessione:</b> contr.... del .././1900	<b>Tipo Concessione:</b> Perpetua
	
<b>Foto: 1</b>	<b>Foto: 2</b>
<b>Stato di conservazione:</b>	<b>Caratteristiche:</b>
<b>Buono</b> <input type="checkbox"/>	<b>Ingombro:</b> 1/2 di porzione di arcata
<b>Degradato</b> <input type="checkbox"/>	<b>N. Loculi:</b> 6+ossari
<b>Fortemente Degradato</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Elementi di pregio</b>
<b>Presenza di vegetazione</b> <input checked="" type="checkbox"/>	nessuno
<b>Relazione Tecnica:</b>	
<p>La tomba è in mattoni il piano di calpestio in cemento armato completamente ricoperto da vegetazione e terra. La lapide a muro è in marmo di carrara consumato dal tempo. La volta in mattoni presenta una crepa, la struttura è quindi compromessa, i loculi potrebbero essere non considerati più a norma, necessita apertura per verificare le misure interne. Si richiede una ristrutturazione totale con una nuova botola su vestibolo perchè dalla botola sul viale si evidenziano infiltrazioni d'acqua. Si presentano n° 5 salme tumulate di cui solo quattro hanno nome visibile, e una celletta ossario. La spesa per le estumulazioni si aggira intorno ai 1900,00 €</p>	

10024 – Moncalieri (TO) – Piazza Vittorio Emanuele II - P.I. 01577930017



[www.comune.moncalieri.to.it](http://www.comune.moncalieri.to.it)

**CITTÀ DI MONCALIERI**

Servizio Cimiteriale

Tel. 011/6401 420

e-mail:segreteria.serviziocittadino@comune.moncalieri.to.it.

<b>LOTTO 12</b> <b>Tomba N.:56/1</b>	<b>Campo:Primo ampliamento</b>
<b>Concessionario:</b> Nasi Roberto	
<b>Anno concessione:</b> contr.404 del 5/11/1907	<b>Tipo Concessione:</b> Perpetua
	
<b>Foto:</b> 29	<b>Foto:</b> 30
<b>Stato di conservazione:</b>	<b>Caratteristiche:</b>
<b>Buono</b> <input type="checkbox"/>	<b>Ingombro:</b> 1/2 di porzione di arcata
<b>Degradato</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>N. Loculi:</b> 10
<b>Fortemente Degradato</b> <input type="checkbox"/>	<b>Elementi di pregio</b>
<b>Presenza di vegetazione</b> <input type="checkbox"/>	nessuno
<b>Relazione Tecnica:</b>	
<p>La tomba è in mattoni ed intonaco il piano di calpestio è rivestito in lastre di serizzo. La lapide è in marmo di carrara con decorazioni floreali consumate dal tempo. La Soletta presenta problematiche di infiltrazioni, ma nel complesso la struttura è in buone condizioni. Si richiede botola su vestibolo, perché sia i muri della scala d'ingresso, la quale è posta sul viale, che l'attuale botola stessa, permettono infiltrazioni d'acqua piovana. Si presentano n° 5 salme tumulate e forse alcune cassetine ossario. La spesa per le estumulazioni si aggira intorno ai 1800,00 €.</p>	

10024 – Moncalieri (TO) – Piazza Vittorio Emanuele II - P.I. 01577930017

[www.comune.moncalieri.to.it](http://www.comune.moncalieri.to.it)